

OKI

MULTIFUNKTIONALE DIGITALE
FARBSYSTEME /MULTIFUNKTIONALE
DIGITALSYSTEME

Sicherheits- informationen

ES9160 MFP/ES9170 MFP

ES9460 MFP/ES9470 MFP

CX3535 MFP/CX4545 MFP

INHALTSVERZEICHNIS

Vorwort	1
Sicherheitshinweise	3
Hinweis für Anwender	5

Kapitel 1 ALLGEMEINE VORSICHTSMASSNAHMEN

Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen	11
Bei Installation und Transport	11
Während des Betriebs des Multifunktionssystems	15
Während der Wartung und der Inspektion	19
Umgang mit Verbrauchsmaterial	19

Kapitel 2 UMWELTINFORMATION

Umweltinformation	21
ENERGY STAR® Programm	21
Türkische RoHS Übereinstimmung	21

Vorwort

Wir danken Ihnen für den Kauf dieses digitalen Multifunktionssystems von OKI.
Die Sicherheitshinweise beschreiben Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung dieses Systems.
Lesen Sie diese Broschüre, bevor Sie das System benutzen. Die Modellnamen sind regional unterschiedlich.

Modellname:

- ES9160 MFP/ES9170 MFP
- ES9460 MFP/ES9470 MFP
- CX3535 MFP/CX4545 MFP

■ Handelsmarken

Die in diesem Handbuch oder in der Software genannten Firmen- und Produktnamen sind Handelsmarken ihrer jeweiligen Eigentümer.

■ Haftungsbeschränkung

Nachstehend finden Sie Hinweise zum Haftungsausschluss und zu Haftungsbeschränkungen der Oki Data Corporation (auch für ihre Mitarbeiter, Erfüllungsgehilfen und Sublieferanten) gegenüber Käufern oder Benutzern ("Benutzer") des Systems ES9460 MFP/ES9470 MFP, CX3535 MFP/CX4545 MFP oder ES9160 MFP/ES9170 MFP, inklusive Zubehör, Optionen und Softwarepakete ("Produkt").

1. Der Ausschluss und die Begrenzung der Haftung, die das Thema dieser Bestimmungen bilden, gelten in dem höchst möglichen, vom Gesetz zulässigen Rahmen. Um Zweifel auszuschließen, wird festgehalten, dass keine Bestimmung in diesen Hinweisen die Haftung von Oki Data Corporation für Tod oder Verletzungen ausschließen oder begrenzen, sofern diese durch Fahrlässigkeit von Oki Data Corporation oder betrügerische Falscherklärungen von Oki Data Corporation verursacht wurden.
2. Alle Garantien, Bedingungen und anderen Bestimmungen, die vom Gesetz impliziert werden, sind im höchst möglichen, vom Gesetz zulässigen Ausmaß ausgeschlossen, und es werden keinerlei solche implizite Garantien gegeben oder für die Produkte anwendbar gemacht.
3. Oki Data Corporation haftet nicht für Verlust, Kosten, Aufwendungen, Ansprüche oder Schäden, die auf eine der folgenden Ursachen zurückzuführen sind:
 - (a) Benutzung oder Umgang mit dem Produkt auf eine andere als in den Anleitungen, unter anderem auch in den Bedienungsanleitungen und weiteren Handbüchern festgehaltene Art sowie fehlerhafte oder unvorsichtige Bedienung oder Verwendung des Produkts;
 - (b) Eine Ursache, die den fehlerfreien Betrieb oder die problemlose Benutzung des Produkts verhindert und zurückzuführen ist auf Handlungen, Unterlassungen, Ereignisse oder Unfälle, die sich der angemessenen Kontrolle von Oki Data Corporation entziehen, unter anderem auch Höhere Gewalt, Krieg, Aufstand, Rebellion, zivile Unruhen, böswillige oder absichtliche Beschädigung, Brand, Überschwemmung, Sturm, Naturkatastrophen, Erdbeben, Schwankungen der Stromspannung oder andere Katastrophen;
 - (c) Hinzufügungen, Veränderungen, Demontage, Transport oder Reparatur durch nicht befugte Personen außer den von Oki Data Corporation zugelassenen Wartungstechnikern; oder
 - (d) Verwendung von Papier, Betriebsstoffen oder Ersatzteilen, die nicht von Oki Data Corporation empfohlen werden.

-
4. Unter Ansehung des Absatzes 1 ist Oki Data Corporation gegenüber dem Kunden nicht haftbar für:
- (a) Entgangener Profit; entgangener Umsatz, Verlust oder Rufschädigung, Produktionsausfall, Verlust erwarteter Einsparungen, Verlust von Goodwill oder geschäftlichen Möglichkeiten, Verlust von Kunden, Verlust von Software oder ihrer Benutzbarkeit, Verlust von Daten oder ihrer Benutzbarkeit, Verlust von Verträgen;
 - oder
 - (b) Spezielle, Begleit-, Folge- oder indirekte Verluste oder Schäden, Kosten, Aufwendungen, finanzielle Einbußen oder Ansprüche auf Entschädigung für Schadensfolgen;

in welcher Form oder Höhe auch immer, die sich wegen des Produkts oder in Verbindung damit, aufgrund seiner Benutzung oder seines Betriebs ergeben, auch wenn Oki Data Corporation über die Möglichkeit solcher Schäden in Kenntnis gesetzt wurde.

Oki Data Corporation ist nicht haftbar für Verluste, Kosten, Aufwendungen, Ansprüche oder Schäden, die durch die aufgrund der Verwendung des Produkts entstandene Unbenutzbarkeit (unter anderem auch Ausfall, Störung, Fehlfunktion, Absturz, Virusinfektion oder andere Probleme) von Hardware, Gütern oder Software entstehen, die Oki Data Corporation weder direkt noch indirekt geliefert hat.

Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie folgende Hinweise, um die Sicherheitsfunktion des Produkts korrekt zu verwenden. Die beauftragten Administratoren sollten ausreichend kompetent sein, da sie umfangreiche Privilegien für die Verwaltung und Handhabung des Systems erhalten.

■ An Administratoren

- Bei physikalischen Sicherheitsproblemen wie entwendete Hardware sind auch entsprechende physikalische Sicherheitsmaßnahmen, wie Raumüberwachung, vorzunehmen.
- Wenn dieses Produkt an ein externes Netzwerk, z. B. Internet, angebunden wird, darf es nur in einer geschützten Umgebung, z. B. mittels Firewall, etc., betrieben werden.
- Um eine Manipulation der Systemkonfiguration/Systemeinstellungen zu verhindern, sollte das Administratorkennwort direkt nach der Auslieferung des Systems geändert werden. Weiterhin sollte das Administratorkennwort in regelmäßigen Zeitabständen geändert werden.
- Die relevanten Funktionseinstellungen bezüglich Netzwerk- und Benutzerverwaltung sind in der TopAccess-Anleitung beschrieben.
- Die geltenden Sicherheitsrichtlinien in Ihrem Unternehmen sind bei der Verwaltung und Bedienung des Systems zu beachten und entsprechend der Bedienungsanleitung umzusetzen. Informieren Sie anschließend die Anwender über diese Sicherheitsinstruktionen und über möglich Einschränkungen bei der Benutzung des Systems.
- Statten Sie allgemeine Anwender mit den erforderlichen Benutzerrechten aus und überprüfen Sie von Zeit zu Zeit die korrekte Bedienung des Systems.
- Überprüfen Sie von Zeit zu Zeit die Einstellungen für Netzwerk und Benutzerverwaltung. Sollten Sie hier Unregelmäßigkeiten feststellen, wenden Sie sich bitte an den technischen Kundendienst. Einzelheiten zur Prüfung von Einstellungen siehe TopAccess-Anleitung.
- Im Falle von Systemstörungen oder nicht autorisierten Systemzugriffen kann deren Ursache in den Ereignisprotokollen von TopAccess geprüft werden. Einzelheiten zum Prüfen dieser Protokolle siehe TopAccess-Anleitung.

■ Hinweise für Anwender

- Kontrollieren Sie nach jeder Benutzung des System, dass Sie keine Originale, Druckseiten oder USB-Speichermedien am System zurückgelassen haben.
- Ändern Sie das Kennwort in regelmäßigen Zeitabständen. Verwenden Sie keine leicht zu erratenden Zahlenfolgen wie Ihr Geburtsdatum oder Ihre Personalnummer und halten Sie es geheim.
- Entfernen Sie sich während eines Druckvorgangs nicht vom System, damit die Druckseiten nicht von Unbefugten gelesen/entnommen werden können.
- Prüfen Sie von Zeit zu Zeit die Systemprotokolle auf unbefugte Zugriffe. Bei sehr vielen Protokolleinträgen können Sie die Sortierfunktion von TopAccess verwenden.

■ Datenverschlüsselung

Das Symbol  wird angezeigt, wenn die AES-Verschlüsselungsfunktion des Systems aktiviert ist.

Prüfen der aktivierten Verschlüsselungsfunktion

Drücken Sie [COUNTER] auf dem Bedienfeld. Die Symbole  werden angezeigt, wenn die Verschlüsselungsfunktion des Systems aktiviert ist.

Wenden Sie sich bitte für die Benutzung der Verschlüsselungsfunktion an Ihren Kundendienst.



Hinweis für Anwender

Wenn ein geeigneter Stellplatz für die Installation der ES9460 MFP/ES9470 MFP, CX3535 MFP/CX4545 MFP Oder ES9160 MFP/ES9170 MFP gefunden wurde, sollte dieser nicht mehr geändert werden. Vermeiden Sie übermäßige Einwirkung von Wärme, Staub, Erschütterungen und Sonnenlicht. Außerdem sollten Sie für ausreichende Entlüftung sorgen, da Ozon in geringen Mengen austreten kann.

Nur für die USA

FCC HINWEIS

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten eines digitalen Gerätes der Klasse A gemäß Part 15 der Richtlinien der FCC. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz gegenüber schädlichen Störungen in einer Wohnumgebung gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und emittiert möglicherweise Funkwellen, die bei unsachgemäßer Installation und Verwendung unter Nichtbeachtung der Anweisungen dieser Anleitung Störungen des Funkverkehrs verursachen können. Beim Betrieb des Geräts in einem Wohnbereich kann es zu Störungen kommen. Diese Störungen muss der Anwender auf eigene Kosten mithilfe geeigneter Maßnahmen beheben.

Warnung

Änderungen oder Modifizierungen am System, die von Oki Data oder von Oki Data autorisierten Parteien nicht ausdrücklich genehmigt sind, können dazu führen, dass der Benutzer nicht mehr berechtigt ist, das Gerät zu betreiben.

Anwendersicherheit

Dieses digitale Multifunktionssystem von OKI erzeugt keine für den Anwender schädliche Laserstrahlung. Es ist gemäß den US-Gesundheitsministerium und dem Strahlenschutzgesetz von 1968 inkl. Anhängen als Klasse 1 Laserprodukt zertifiziert.

Der Laserstrahl ist durch innenliegende Schutzgehäuse und durch die äußeren Gehäuseteile vollständig abgeschirmt. Der Laserstrahl kann in keiner Phase einer Anwenderbedienung aus dem System austreten.

Am 2. August 1976 wurden vom US-Gesundheitsministerium Bestimmungen für Laserprodukte erlassen. Alle in den Vereinigten Staaten vertriebene Laserprodukte müssen diese Bestimmungen einhalten.

Achtung

Werden Vorgänge oder Justagen am System durchgeführt, die nicht in der Bedienungsanleitung oder den Handbüchern beschrieben sind, kann dies zur Freisetzung gefährlicher Strahlung führen.

Nur für die USA und Kanada

Zusätzliche Information



- Die hocheffiziente LCD-Hintergrundbeleuchtung des Systems enthält ca. 5 mg Quecksilber, welches eine gesonderte Entsorgung erforderlich macht. Für Entsorgungs- und Recyclinginformationen wenden Sie sich bitte an Ihre lokale Umweltbehörde oder Electronic Industries Alliance (www.eiae.org).

ES9460 MFP/ES9470 MFP/CX3535 MFP/CX4545 MFP

Das System ist gemäß IEC 60825-1:1993, IEC60825-1:2007 inklusiv Anhängen als Laserprodukt der Klasse 1 eingestuft.

Die Laserdiode hat eine Ausgangsleistung von maximal 30 mW bei einer Wellenlänge von 790 nm mit kontinuierlichem Impuls.

ES9160 MFP/ES9170 MFP

Das System ist gemäß IEC 60825-1:1993, IEC60825-1:2007 inklusiv Anhängen als Laserprodukt der Klasse 1 eingestuft.

Die Laserdiode hat eine Ausgangsleistung von maximal 10 mW bei einer Wellenlänge von 785 oder 793 nm mit kontinuierlichem Impuls.

Achtung

Werden Vorgänge oder Justagen am System durchgeführt, die nicht in der Bedienungsanleitung oder den Handbüchern beschrieben sind, kann dies zur Freisetzung gefährlicher Strahlung führen.

Nur für Kanada

Dieses Gerät der Klasse A entspricht der kanadischen Norm ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Außer USA und Kanada

ES9460 MFP/ES9470 MFP/CX3535 MFP/CX4545 MFP

Das System ist gemäß IEC 60825-1:1993, IEC60825-1:2007 inklusiv Anhängen als Laserprodukt der Klasse 1 eingestuft.

Die Laserdiode hat eine Ausgangsleistung von maximal 30 mW bei einer Wellenlänge von 790 nm mit kontinuierlichem Impuls.

ES9160 MFP/ES9170 MFP

Das System ist gemäß IEC 60825-1:1993, IEC60825-1:2007 inklusiv Anhängen als Laserprodukt der Klasse 1 eingestuft.

Die Laserdiode hat eine Ausgangsleistung von maximal 10 mW bei einer Wellenlänge von 785 oder 793 nm mit kontinuierlichem Impuls.

VORSICHT:

Werden Vorgänge oder Justagen am System durchgeführt, die nicht in der Bedienungsanleitung oder den Handbüchern beschrieben sind, kann dies zur Freisetzung gefährlicher Strahlung führen.

Nur für EU-Länder

Umgebungsbedingungen

Bezüglich elektromagnetischer Verträglichkeit ist der Betrieb dieses Produkts in folgenden Umgebungen nicht zulässig:

- Medizinische Umgebungen: Dieses Produkt hat keine Zulassung als medizinisches Produkt entsprechend der Richtlinie 93/42/EEC.
- Unmittelbarer Wohnbereich (z.B. privater Wohnraum mit TV / Radio in unmittelbarer Nähe), da es sich um ein so genanntes EMC Klasse A Produkt handelt. Falls Rundfunkstörungen auftreten, muss der Benutzer geeignete Gegenmaßnahmen ergreifen

Oki Data ist nicht für Folgen verantwortlich, die durch die Verwendung des Produkts in unsachgemäßen Umgebungen entstehen.

Mögliche Folgen wären z. B. elektromagnetische Störungen von Maschinen oder Geräten in unmittelbarer Nachbarschaft. Dies kann bis zu Systemfehlern einschließlich Datenverlust/Datenfehlern führen.

Weiterhin ist aus Sicherheitsgründen die Benutzung des Produkts in Umgebungen mit explosiven Gasen nicht erlaubt.

CE Kennzeichnung

Dieses Produkt ist gemäß der entsprechenden europäischen Richtlinien für Niederspannungsgeräte 2006/95/ECC und elektromagnetischer Verträglichkeit 2004/108/EC sowie der Richtlinie für Funk- und Telekommunikations-Endgeräte 1999/5/ECC, mit der CE-Kennzeichnung versehen.

Verantwortlich hierfür ist Oki Europe Limited Biays House Wick Rode Egham Surrey, TW20 OHJ United Kingdom. Falls Sie eine Kopie der CE-Einhaltungserklärung wünschen, wenden Sie sich bitte an Ihren Oki-Vertriebspartner oder an Oki Data.

Warnung:

Dies ist ein Produkt der Klasse A. In einem Wohnbereich kann das Produkt Funkstörungen verursachen. In diesem Fall muss der Benutzer geeignete Gegenmaßnahmen ergreifen.

Nur für EU-Mitgliedstaaten:



Dieses Gerät erfüllt die EU-Richtlinie 2002/96/EC und ist entsprechend gekennzeichnet. (Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte - WEEE)

Dieses Gerät darf nicht auf unsortierten, allgemeinen Abfalldeponien entsorgt werden. Durch die separate, sachgemäße Entsorgung helfen Sie, mögliche negative Umwelteinflüsse zu vermeiden. Einzelheiten zur Rücknahme und dem Recycling des Produkts erfahren Sie von Ihrem Oki-Vertriebspartner.

Nur für EU-Mitgliedstaaten:



Entsorgung von Batterien und/oder Akkumulatoren (basierend auf EU-Richtlinie 2006/66/EC, Richtlinie über die Entsorgung von Altbatterien und Akkumulatoren)

Durch die separate, sachgemäße Entsorgung von Batterien und Akkumulatoren helfen Sie, mögliche negative Umwelteinflüsse zu vermeiden. Einzelheiten zur Rücknahme und dem Recycling von Batterien und Akkumulatoren erfahren Sie von Ihrem Oki-Vertriebspartner.

■ Verbrauchsmaterial

- **Zuverlässigkeit**
Originalverbrauchsmaterialien von Oki werden strengsten Kontrollen unterworfen, sodass jedes von Ihnen erworbene Verbrauchsmaterial optimal funktioniert.
- **Hohe Produktivität**
Originalverbrauchsmaterialien von Oki werden hergestellt, um die Nachfrage in einer wettbewerbsorientierten Umgebung abzudecken und schnell, zuverlässig und störungsfrei Kopien anfertigen zu können, wann immer sie benötigt werden.
- **Stabile Bildqualität**
Originalverbrauchsmaterialien von Oki wurden so entwickelt, dass Tag für Tag eine konsistente, stabile Bildausgabe ermöglicht wird.
- **Kopiererfreundliches Verbrauchsmaterial**
Originalverbrauchsmaterialien von Oki unterstützen einen störungsfreien Betrieb des Kopierers und seiner Komponenten. Der geringere Verschleiß von Teilen des Kopierers ist darauf zurückzuführen, dass Oki die besonderen Merkmale des Kopierers genau kennt und so ein Höchstmaß an Sorgfalt gewährleistet ist.
- **Perfekt angepasste Verbrauchsmaterialien**
Die Verbrauchsmaterialien von Oki werden bereits bei ihrer Entwicklung auf die jeweiligen Geräte abgestimmt. Bei jeder Neuentwicklung eines Geräts entwickelt Oki auch einen neuen Toner, der ideal für das System geeignet ist. Wenn Sie mit Oki-Geräten Originalverbrauchsmaterialien von Oki verwenden, sorgen Sie für lang anhaltende optimale Leistung.

■ Toner

- **Optimale Bildqualität**
Oki-Toner wird aus feinsten Qualitätsmaterialien unter präzisen Kontrollbedingungen hergestellt, um zu gewährleisten, dass Ihre Oki-Kopierer langfristig gestochen scharfe Bilder höchster Qualität liefern.
- **Kostenvorteil**
Originaltoner von Oki sind sparsam im Verbrauch. Während des Reproduktionsprozesses wird nur genau die Menge an Toner benutzt, die wirklich benötigt wird, sodass das System arbeiten kann, bis der Toner komplett verbraucht wurde. Jede Kartusche wird daher zu hundert Prozent ausgenutzt.
- **Umweltfreundlich**
Originaltoner von Oki wird mit geringsten Umweltbelastungen produziert. Aus Umweltschutzgründen werden Beschriftungen eingepreßt oder auf Kunststoffetiketten angebracht, so dass die Tonerkartuschen vollständig recycelbar sind. Zudem wurden gesundheitsschädliche Staub- und Ozonemissionen reduziert, um die Arbeitsumgebung nicht zu beeinträchtigen.
- **Benutzerfreundlich**
Bevor wir unsere Toner für den Verkauf freigeben, testen wir sie, um sicherzustellen, dass sie strengste Gesundheitsnormen erfüllen. Dadurch können Sie beim Umgang mit dem Toner sorgenfrei arbeiten.

■ Allgemein

- **Service- und Supportvorteile**
Oki Servicetechniker sind zertifiziert und in der Lage, Ihr System optimal zu warten. Wenden Sie sich in allen Belangen nur an den autorisierten Oki Service, damit die hohe Bildqualität des Systems dauerhaft gewährleistet ist.

■ Über dieses Handbuch

□ Symbole in diesem Handbuch

In diesem Handbuch sind wichtige Hinweise durch folgende Symbole gekennzeichnet. Lesen Sie diese Hinweise, bevor Sie das System benutzen.

WARNUNG

Diese Gefahrenstufe weist auf eine potenziell gefährliche Situation hin, die - wenn sie nicht behoben wird - tödliche bzw. ernsthafte Verletzungen, erhebliche Schäden oder Feuer im Gerät oder in seiner Umgebung nach sich ziehen kann.

VORSICHT

Diese Gefahrenstufe weist auf eine potenziell gefährliche Situation hin, die - wenn sie nicht behoben wird - geringfügige bis mittlere Verletzungen, Teilschäden am Gerät oder in seiner Umgebung sowie Datenverlust nach sich ziehen kann.

Hinweis

Kennzeichnet Informationen, die Sie bei der Bedienung des Systems beachten sollten.

Weiterhin sind in diesem Handbuch Informationen enthalten, die die Bedienung des Systems erleichtern:

Tipp

Beschreibt praktische Tips zur Bedienung des Systems.



Seiten, auf denen Sie weitere Hinweise finden können. Lesen Sie ggf. auch diese Seiten.

ALLGEMEINE VORSICHTSMASSNAHMEN



Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen

■ Bei Installation und Transport

WARNUNG

ES9460 MFP/ES9470 MFP/CX3535 MFP/CX4545 MFP

Nur für die USA und Kanada

Dieses Multifunktionssystem benötigt eine Stromversorgung mit 115 V, 15 A, 50/60 Hz.

Nur für EU-Länder

Dieses Multifunktionssystem benötigt eine Stromversorgung mit 220 bis 240 V AC, 10 A und 50/60 Hz.

Außer USA; Kanada und EU

Dieses Multifunktionssystem benötigt eine Stromversorgung mit 220 bis 240 V AC, 10 A und 50/60 Hz.

ES9160 MFP/ES9170 MFP

Nur für die USA und Kanada

Dieses Multifunktionssystem benötigt eine Stromversorgung mit 115 V, 12 A, 50/60 Hz.

Nur für EU-Länder

Dieses Multifunktionssystem benötigt eine Stromversorgung mit 220 bis 240 V AC, 8 A und 50/60 Hz.

Außer USA; Kanada und EU

Dieses Multifunktionssystem benötigt eine Stromversorgung mit 220 bis 240 V AC, 8 A und 50/60 Hz.

Für Saudi Arabien 100 V Version, 127 V AC, 12 A, 50/60 Hz.

- Verwenden Sie keine Stromquelle mit einer anderen als der angegebenen Spannung. Vermeiden Sie es, mehrere Stromkabel an einer Steckdose anzuschließen. Dies würde die Feuergefahr sowie die Gefahr eines Stromschlags erhöhen. Wenn Sie vorhaben, die Anzahl der Anschlüsse zu erhöhen, sollten Sie sich an einen Elektriker wenden.
- Verbinden Sie dieses System nur mit einer geerdeten Steckdose, um im Fall eines Kurzschlusses die Feuergefahr und die Gefahr eines Stromschlags zu minimieren. Für weitere Hinweise wenden Sie sich an den technischen Kundendienst. Sorgen Sie dafür, dass eine geerdete Wandsteckdose mit drei Polen benutzt wird.
In Gegenden, wo zweipolige Stecker verwendet werden, muss das System sicherheitshalber zusätzlich geerdet werden. Versuchen Sie nicht, es an einer Gas- oder Wasserleitung oder sonstigen, zur Erdung ungeeigneten Objekten zu erden.
- Verbinden Sie das Netzkabel sicher mit der Steckdose. Wenn das Netzkabel nicht richtig eingesteckt ist, kann es sich erwärmen und Feuer bzw. einen Stromschlag verursachen.
- Nur unbeschädigte Stromkabel dürfen verwendet werden. Versuchen Sie niemals, ein beschädigtes Stromkabel zu reparieren.
Folgende Handlungen sind mit Stromkabeln zu vermeiden:
 - Verdrillen
 - Knicken
 - Dehnen
 - Quetschen

-
- Erwärmen
 - Platzieren neben Heizlüftern oder anderen Heizquellen

Dies würde die Feuergefahr sowie die Gefahr eines Stromschlags erhöhen. Wenn das Stromkabel beschädigt ist, wenden Sie sich an den technischen Kundendienst.


- Installieren Sie das System nicht selbst und bewegen Sie es nach der Installation möglichst nicht mehr. Sie könnten sich verletzen oder das System beschädigen. Wenden Sie sich hierzu an den technischen Kundendienst.
- Die Steckdose muss sich in der Nähe des Geräts befinden und leicht zugänglich sein.
- Ziehen Sie den Netzstecker einmal pro Jahr aus der Dose, um die den Stecker zu reinigen. Durch die Ansammlung von Staub und Schmutz entsteht durch Wärmeentwicklung Brandgefahr durch blanke Kabelstellen oder andere Kontaktstellen, an denen Strom austreten könnte.

⚠ VORSICHT

- Ziehen Sie nicht am Kabel, wenn Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen. Halten Sie immer den Stecker fest, wenn Sie ihn aus der Steckdose ziehen. Wenn Sie am Stromkabel ziehen, können die Innendrähte beschädigt werden, was die Feuergefahr sowie die Gefahr eines Stromschlags erhöhen würde.
- Stellen Sie sicher, dass die Ventilationsöffnungen nicht blockiert sind.
Wenn die Temperatur im Multifunktionssystem zu hoch ist, erhöht sich die Feuergefahr.

ES9460 MFP/ES9470 MFP/CX3535 MFP/CX4545 MFP


- Am Bodenbereich des Papierunterschrank (optional) befinden sich 4 Arretierungen und 2 Stopper. Zum Bewegen des Systems müssen diese in Pfeilrichtung gedreht (s. Abb.) und angehoben werden. Nach dem Bewegen müssen sie wieder entgegengesetzt gedreht und abgesenkt werden.




ES9160 MFP/ES9170 MFP

- Am Bodenbereich des Papierunterschrank und der Großraumkassette befinden sich 4 Stellfüße und Stopper. Nach dem Bewegen des Systems müssen sie wieder festgedreht und abgesenkt werden. Für den Papierunterschrank müssen zunächst die Stellfüße justiert und danach die Stopper arretiert werden.

Papierunterschrank




Großraumkassette




Zum Bewegen des Systems mit montiertem Arbeitstisch muss der vordere Stabilisierer entfernt werden. Nach dem Bewegen des Systems muss dieser wieder montiert werden.

Stabilisierer entfernen



Stabilisierer installieren



⚠️ WARNUNG

Installieren Sie das System nicht selbst und bewegen Sie es nach der Installation möglichst nicht mehr. Sie könnten sich verletzen oder das System beschädigen. Wenden Sie sich hierzu an den technischen Kundendienst.

□ Andere wichtige Punkte

- Ein ausreichend großer Wandabstand sorgt für gute Ventilation und erleichtert die Bedienung sowie die Beseitigung von Papierstaus. Zu den empfohlenen Wandabständen siehe nachfolgende Tabelle.

Empfohlener Abstand		
Hinten	Links	Rechts
10 cm (3.9")	30 cm (11.8")	80 cm (31.5")

- Verlegen Sie das Stromkabel so, dass niemand darüber stolpern kann.
- Ungünstige Raumbedingungen können sich auf den sicheren Betrieb und die Leistung des Multifunktionssystems auswirken und zu einer Störung des Geräts führen.
 - Vermeiden Sie Standorte in der Nähe von Fenstern oder mit direkter Sonneneinstrahlung.
 - Vermeiden Sie Standorte mit großen Temperaturveränderungen.
 - Vermeiden Sie Standorte mit viel Staubentwicklung.
 - Vermeiden Sie Standorte, die Vibrationen ausgesetzt sind.
- Sorgen Sie dafür, dass der Standort gut belüftet ist.
Bei unzureichender Ventilation wird der Ozongeruch deutlich spürbar.

■ Während des Betriebs des Multifunktionssystems

⚠ WARNUNG

- Entfernen Sie keine Gehäuseteile; Dies kann die Feuergefahr sowie die Gefahr eines Stromschlags erhöhen.
- Stecken Sie den Stecker nicht mit nassen Händen ein oder aus, um mögliche Stromschläge zu vermeiden.
- Stellen Sie keine Behälter mit Flüssigkeit (Blumenvasen, Kaffeetassen usw.) auf dem Multifunktionssystem oder in seiner Nähe ab.
Dies würde die Feuergefahr sowie die Gefahr eines Stromschlags erhöhen.
- Papierklammern und Heftklammern müssen von den Entlüftungsöffnungen ferngehalten werden. Ansonsten kann dies die Feuergefahr oder die Gefahr eines Stromschlags erhöhen.
- Wenn sich das Multifunktionssystem zu sehr erhitzt und Rauch oder einen eigenartigen Geruch bzw. Geräusche abgibt, gehen Sie folgendermaßen vor:
Schalten Sie den Hauptschalter AUS und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenden Sie sich dann an den technischen Kundendienst.
- Wenn das Multifunktionssystem für länger als einen Monat nicht verwendet wird, sollten Sie für diese Zeit aus Sicherheitsgründen den Stecker aus der Steckdose ziehen. Die Feuergefahr und die Gefahr eines Stromschlags erhöhen sich, wenn die Isolierung beschädigt wird.


⚠ VORSICHT

- Legen Sie keine schweren Objekte (mehr als 4 kg) auf das Vorlagenglas und drücken Sie nicht auf derartige Gegenstände. Wenn das Vorlagenglas bricht, können Sie sich verletzen.
- Legen Sie keine schweren Objekte (4 kg oder mehr) auf das System. Herunterfallende Objekte können zu Verletzungen führen.
- Berühren Sie nicht die Fixiereinheit bzw. die dort befindlichen Metallflächen. Da diese sehr heiß sind, könnten Sie sich verbrennen oder im Schreck die Hand im Gerät verletzen.
- Gehen Sie mit Umsicht vor, um sich beim Schließen der Kassette nicht die Finger einzuklemmen. Dies kann zu Verletzungen führen.
- Achten Sie darauf, dass Ihre Finger nicht zwischen das Gerät und die Duplexeinheit geraten. Dies kann zu Verletzungen führen.
- Berühren Sie nicht das Metallteil der Führungsplatte in der Duplexeinheit, da es sich stark erhitzen kann.
- Berühren Sie nicht das Scharnier (Verbindungselement) hinten am Dokumenteinzug. Sie könnten sich die Finger quetschen, wenn der Einzug geöffnet/geschlossen wird.
- Berühren Sie keine beweglichen Teile wie Scharniere und Ablagen des Finishers. Sie könnten sich verletzen.

-
- Steigen oder setzen Sie sich nicht auf herausgezogene Kassetten. Sie könnten herabfallen und sich verletzen.
 - Achten Sie beim Neigen des Bedienfelds drauf, dass Sie Ihre Hände nicht einklemmen. Die dann zu Verletzungen führen.
 - Legen Sie keine schwereren Gegenstände als 3,3 kg auf die optionale Ablage. Das Brechen der Ablage kann zu Verletzungen führen.

□ Lage der Etiketten etc.

ES9460 MFP/ES9470 MFP/CX3535 MFP/CX4545 MFP



Explanatory label

CLASS 1 LASER PRODUCT
 APPAREIL À LASER DE CLASSE 1
 LASER KLASSE 1
 PRODUCTO DE LASER DE CLASE 1
 クラス1レーザー製品
 CLASS 1 레이저 제품
 1类激光产品
 第1類雷射產品

Zertifizierungsetikett (Für U.S.A. und Kanada)

Product is certified by the manufacturer to comply with DHHS Rule 21 CFR subchapter J applicable at the date of Manufacture.

Manufactured: _____ TC

Old Data Corporation
 4-11-22 Shibaura, Minato-ku,
 Tokyo 108-8551, Japan

Warnung für Erdanschluß

Zertifizierungsetikett (Für U.S.A. und Kanada)

Model No. N31301A
 AC115V 50/60Hz 12A

Old Data Corporation
 Made in China

Für U.S.A. und Canada

Model No. N31300E
 AC220-240V 50/60Hz 8A

Old Data Corporation
 Made in China

Für Latinamerika

Model No. N31300B
 AC220-240V 50/60Hz 8A

Old Data Corporation
 Made in China

Für EU


Model No. N31300B
 AC220-240V 50/60Hz 8A

Old Data Corporation
 Made in China

Anderes

Model No. N31300B
 AC220-240V 50/60Hz 8A

Old Data Corporation
 Made in China



Warnetikett


DANGER-CLASS 3B INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPTICAL UNIT OPEN OR DRUM UNIT REMOVED AND INTERLOCK DEFEATED, AVOID DIRECT EXPOSURE TO BEAM.

VORSICHT-KLASSE 3B UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN DIE ABDECKUNG GEÖFFNET ODER DIE TROMMEL ENTFERNT UND DIE VERRIEGELUNG UNWIRKSAM GEMACHT WIRD, NICHT DIREKT DEM STRAHL AUSSETZEN.

DANGER-CLASSE 3B RAYON LASER INVISIBLE LORSQUE LE BLOC OPTIQUE EST OUVERT, LE TAMBOUR RETIRE ET LE VERROUILLAGE HORS D'USAGE. EVITER L'EXPOSITION DIRECTE AU RAYON.


PELIGRO-RADIACION INVISIBLE DE LASER CLASE 3B CUANDO LA UNIDAD OPTICA ESTA ABIERTA O LA UNIDAD DEL CILINDRO ES RETIRADA Y CUANDO EL INTERRUPTOR DE SEGURIDAD ESTA DESACTIVADO. EVITE EXPOSICION DIRECTA AL RAYO.

危険-ドラムユニットを外したり光学ユニットを開けたときドラスイッチを無効にするとクラス3Bの不可視レーザー放射の恐れあり。ビームへの直接曝露を避けよ。



Warnung vor hoher Temperatur (Fixiereinheit)


Warnung vor hoher Temperatur (Lüfter)



Warnung vor hoher Temperatur (Fixiereinheit)



Warnung für Transferband

Laseretikett




Warnung für Erdanschluß


Zertifizierungsetikett



Warnetikett



Warnung vor hoher Temperatur (Fixiereinheit)



Warnung vor hoher Temperatur (Fixiereinheit)

☐ Andere wichtige Punkte

- Achten Sie darauf, dass die Eingabe über das Bedienfeld mit Gefühl und nicht zu kräftig erfolgt. Eine Beschädigung der Oberfläche kann zu Funktionsstörungen führen.
- Schalten Sie nicht den Hauptschalter aus, wenn es zu einem Papierstau im Multifunktionssystem kommt.
Dies kann zu Funktionsstörungen führen, wenn der Hauptschalter das nächste Mal eingeschaltet wird.
- Schalten Sie sicherheitshalber den Hauptschalter aus, wenn ein Stromausfall eintritt oder das System über längere Zeiträume unbeaufsichtigt bleibt. Dies ist jedoch nicht erforderlich, wenn der Wochentimer aktiviert ist.
- Frisch ausgegebenes Papier und der Ausgabebereich können noch heiß sein.
- Legen Sie keine Gegenstände in das Ausgabefach. Dies kann zu Fehlfunktionen bei der Papierausgabe führen.
- Berühren Sie die Lichtleitertrommel, das Übertragungsband und die 2. Übertragungswalze nicht mit den Fingern. Dies kann zu Bildproblemen führen.
- Öffnen Sie nicht während des Druckvorgangs den manuellen Einzug oder die Kassetten.

■ Während der Wartung und der Inspektion

⚠️ WARNUNG

- Versuchen Sie nie, das Gerät selbst zu demontieren oder zu verändern. Dies kann die Feuergefahr sowie die Gefahr eines Stromschlags erhöhen.
Wenden Sie sich immer an den technischen Kundendienst, falls Reparaturen erforderlich sein sollten.
- Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit, wie Wasser oder Öl, mit dem System in Berührung kommt, wenn der Boden gereinigt wird. Dies würde die Feuergefahr sowie die Gefahr eines Stromschlags erhöhen.

⚠️ VORSICHT

- Sorgen Sie dafür, dass der Stecker und die Steckdose gereinigt werden. Verhindern Sie, dass sich Staub und Schmutz ansetzen. Die durch den Spannungsverlust erzeugte Hitze erhöht die Feuergefahr sowie die Gefahr eines Stromschlags.
- Berühren Sie den Heftbereich nicht. Die Nadelspitzen können zu Verletzungen führen.

☐ Andere wichtige Punkte

- Verwenden Sie keine Lösungsmittel, wie Verdünner oder Alkohol, wenn Sie die Oberfläche des Multifunktionssystems reinigen.
 - Dies kann zu Oberflächenbeschädigungen oder Verfärbungen führen.
 - Wenn Sie einen chemischen Reinigungsschwamm verwenden, achten Sie auf etwaige Warnhinweise.

■ Umgang mit Verbrauchsmaterial

⚠️ VORSICHT

- Niemals Tonerkartuschen und Resttonerbehälter durch Verbrennen entsorgen. Entsorgen Sie Tonerkartuschen und Resttonerbehälter entsprechend den örtlichen Bestimmungen.

☐ Andere wichtige Punkte

- Ersetzen Sie Tonerkartuschen exakt so, wie es im Handbuch beschrieben ist. Bei falscher Vorgehensweise kann Toner austreten.
- Öffnen Sie die Tonerkartusche nicht. Dies kann dazu führen, dass Toner austritt.
- Lagern Sie Tonerkartuschen außerhalb der Reichweite von Kindern.

-
- Toner auf Kleidungsstücken darf nur mit kaltem Wasser ausgewaschen werden. Wird warmes Wasser verwendet, verbindet sich der Toner mit den Textilfasern und kann nicht mehr entfernt werden.
 - Tonerpulver möglichst nicht berühren oder einatmen.

Erste Hilfe Maßnahmen

Bei Inhalation oder Kontakt mit Toner etc; führen Sie folgende Maßnahmen durch.

- Inhalation: Verlassen Sie den belasteten Bereich und gehen Sie an die frische Luft. Wenn Sie Atembeschwerden oder andere Krankheitssymptome feststellen, sollten Sie einen Arzt aufsuchen.
- Hautkontakt: Die betreffende Stelle mit Wasser und Seife waschen. Verunreinigte Bekleidung ebenfalls waschen. Falls Sie bleibende Hautirritationen feststellen, sollten Sie einen Arzt aufsuchen.
- Augenkontakt: Die Augen sofort für mindestens 15 Minuten unter fließendem Wasser ausspülen. Falls Sie andauernde Irritationen/Beschwerden feststellen, sollten Sie einen Arzt aufsuchen.
- Verschlucken: Einige Gläser Wasser trinken, um den Mageninhalt zu verdünnen.

Umweltinformation

■ ENERGY STAR® Programm

Oki Data Corporation ist Mitglied des internationalen Energy Star Programms und kennzeichnet alle Produkte, die den Energy Star Richtlinien entsprechen, mit dem Energy Star Logo.



Das internationale ENERGY STAR Programm dient zur Verbreitung und Entwicklung energieeffizienter Bürosysteme, inkl. Computern, um negative Auswirkungen auf die Umwelt und das Klima zu verringern. Hersteller, die an diesem Programm beteiligt sind, können das oben abgebildete Logo an ihren Produkten anbringen, wenn sie die Energiesparstandards dieses Programms erfüllen. Diese Standards und das Logo werden auch von der U.S.- Umweltschutzbehörde und anderen teilnehmenden Ländern verwendet. Für bestimmte Produkte, Länder oder Regionen gilt dies möglicherweise nicht. Anhand des Logos können Sie erkennen, ob das entsprechende Produkt die Energy Star Richtlinien erfüllt. Bei weiterführenden Fragen wenden Sie sich bitte an unsere Vertriebspartner.

■ Türkische RoHS Übereinstimmung

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

Diese Information gilt nur für die Republik Türkei.




ES9160 MFP/ES9170 MFP
ES9460 MFP/ES9470 MFP
CX3535 MFP/CX4545 MFP

Oki Data Corporation

4-11-22 Shibaura, Minato-ku, Tokyo
108-8551, Japan

www.okiprintingsolutions.com



45106504EE
6LJ05508000